## PROJECT PROFILE

Carrier RENTAL SYSTEMS



## SOLUTIONS DE LOCATION POUR LES ÉVÉNEMENTS



## Le défi

Un théâtre historique vieux de plus de 140 ans était confronté à un problème inattendu : une unité de traitement d'air défectueuse. Ce problème risquait d'entraîner des températures inconfortables pendant les représentations. Le client - en l'occurrence le public - est roi. C'est pourquoi il faut agir.

Ce que nous avons fait – Quel est votre conseil ? Comment maintenir la salle de théâtre et les pièces adjacentes à une température confortable ? Comment faire en sorte que notre public puisse continuer à apprécier nos spectacles ? Ces questions ont été posées à Carrier Rental Systems. Après une évaluation approfondie du site, nos experts ont proposé une solution adaptée. Ainsi, le public et les artistes pourront toujours profiter des spectacles dans le plus grand confort.

**Comment avons-nous procédé ?** – Nous avons installé dans les plus brefs délais les unités de toiture de 30 kW et 50 kW. Après leur installation sur le toit du théâtre, les spectateurs, les artistes et le personnel ont immédiatement bénéficié d'un rafraîchissement agréable.

"Cela permettra au public et aux artistes de profiter pleinement des spectacles."

## Résultats



Grâce à la livraison rapide et au fonctionnement efficace des unités de toiture de 30 kW et 50 kW, le spectacle s'est déroulé comme prévu. Sans interruption et dans des conditions idéales. Les unités ont immédiatement fourni une température agréable dans toutes les pièces principales. Non seulement la continuité du programme a été garantie, mais les visiteurs sont rentrés chez eux satisfaits.

EQUIPEMENT	1 x ACPH30 et 1 x ACPH50
UTILISATEUR FINAL	Théâtre
APPLICATION	Refroidissement temporaire d'un théâtre
AUTRES	Tuyaux de transport

Contactez-nous : BE **0800 23 555** / NL **0800 55 46 273** 

Email: BE verhuur.be@carrier.com / NL verhuur@carrier.com

Visitez notre site web : carrier.com

